

CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orly u. 5-7.
Tel: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@budapestspas.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 4585/2023

TERMÉSZETES FÜRDŐ

Megbízó neve és címe: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 1033 Budapest, Fő tér 3.	
Mintavétel pontos helye: Stég, Duna víz, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2023. 07. 31. 09:55	Minta beérkezése: 2023. 07. 31.
Vizsgálat kezdete: 2023. 07. 31.	Eredménykiadás: 2023. 08. 02.
Minta sorszáma: 4586	Oldalszám: 1/1


Min	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
	Hőmérséklet	22,0	°C	MSZ448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
	pH	8,02		MSZ EN ISO 10523:2012
	Enterococcus szám	77	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-1:2000 (MUD)
	<i>Escherichia coli</i> szám	125	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-3:2000 (MUG)

Helyszíni szemle eredménye:
Darabos szennyeződés: nincs
Makrofiton: nincs
Szín: megfelelő
Átlátszóság: megfelelő
Cianobaktérium kockázat: nincs
Nincs szokatlan változás.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2023. 08. 02.


Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető