

Etelvári Attila
laboratóriumvezető helyettes

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv kiadva: Budapest, 2024.07.17.

Megjegyzés:
- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium irásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Helyszíni szemle eredménye:
Darbos szennyeződés: nincs
Makrofiton: nincs
Szm: megfelelő
Átlátszóság: megfelelő
Cianobaktérium kockázat: nincs
Nincs szokatlan változás.

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Enterococcus szám	15	TR/E/100 ml	MSZ EN ISO 7899-1:2000 (MUD)
	<i>Escherichia coli</i> szám	46	TR/E/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000 (MUG)

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Hőmérséklet	23,3	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
	pH	7,9		MSZ EN ISO 10523:2012

Helyszíni	
Minta sorszáma: 3961	Minta sorszáma:
Vizsgálat kezdete: 2024.07.13.	Vizsgálat befejezése: 2024.07.15.
Mintavétel: 2024.07.13. 09:30	Minta beérkezése: 2024.07.13.
Mintavétel során alkalmazott szabványok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017, MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ 448-46:1988, MESZ EN ISO 19458:2007, MSZ 448-36:1985	
A mintavétel módja: akkreditált	
1264/2024	
Mintavétel pontos helye: Stég, Duna víz, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülöpárt 15-17.	
Mintavétel neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Vizminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-	
Megbízó neve és címe: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat, 1033 Budapest, Fő tér 3.	

TERMÉSZETES FÜRDŐVIZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyv sz.: 3961/2024

A NAH által NAH-1-1264/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

E-mail: vizlabor@budapestspas.hu

Mobil: 06-20-399-46-20

Tel: 06-1-209-36-52

1114 Budapest, Orly u. 7.

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vizminőség-vizsgáló Laboratórium

BGYH
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI
ÉS HÉVIZEI ZRT.



BUDAPEST