


Jegyzőkönyv sz.: 3978/2024

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
 Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
 1114 Budapest, Orlay u. 7.
 Tel: 06-1-209-36-52
 Mobil: 06-20-399-46-20
 E-mail: vizlabor@budapestspas.hu
 A NAH által NAH-1-1264/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



TERMÉSZETES FÜRDŐVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó neve és címe: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat, 1033 Budapest, Fő tér 3.	Mintavétel pontos helye: Stég, Duna víz, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülpárt 15-17.	Mintavétel neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2024
A mintavétel módja: akkreditált	Mintavétel során alkalmazott szabványok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017, MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ 448-46:1988, MESZ EN ISO 19458:2007, MSZ 448-36:1985	Mintavétel: 2024.07.15. 10:55
	Minta beérkezése: 2024.07.15.	Vizsgálat kezdete: 2024.07.15.
	Mintavételi terv száma:	Mintavételi terv száma:

Helyszíni

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Hőmérséklet	23,6	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
	pH	7,9		MSZ EN ISO 10523:2012

Bakteriológia

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Enterococcus szám	93	TFE/100 ml	MSZ EN ISO 7899-1:2000 (MUD)
	<i>Escherichia coli</i> szám	144	TFE/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000 (MUG)

Helyszíni szemle eredménye:
 Darabos szennyeződés: nincs
 Makrofiton: nincs
 Szín: megfelelő
 Átlátszóság: megfelelő
 Cianobaktérium kockázat: nincs
 Nincs szokatlan változás.

Megjegyzés:
 - a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
 - a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható
 - a jegyzőkönyv kiadva: Budapest, 2024.07.17.

Etelvári Áttila
 laboratóriumvezető helyettes

Szunyogh Lilla
 laboratóriumvezető