



TERMÉSZETES FÜRDŐVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó neve és címe: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 1033 Budapest, Fő tér 3.	
Mintavétel pontos helye: Stég, Duna-víz, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2024	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel során alkalmazott szabványok: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-16:2017, MSZ EN ISO 5667-3:2018 (visszavont szabvány), MSZ 448-46:1988, MESZ EN ISO 19458:2007, MSZ 448-36:1985	
Mintavétel: 2026.07.01. 11:32	Minta beérkezése: 2026.07.01.
Vizsgálat kezdete: 2026.07.01.	Vizsgálat befejezése: 2026.07.03.
Minta sorszáma: 3531	Mintavételi terv száma:

Helyszíni

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Hőmérséklet	27,4	°C	MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány)
	pH	7,9		MSZ EN ISO 10523:2012

Bakteriológia

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	<i>Escherichia coli</i> szám	45	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000 (MUG)
	Enterococcus szám	15	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 7899-1:2000 (MUD)

Helyszíni szemle eredménye:

Darabos szennyeződés: nincs

Makrofiton: nincs

Szín: megfelelő

Átlátszóság: megfelelő

Cianobaktérium kockázat: nincs

Szokatlan változás: nincs

Időjárás: napos

Az elmúlt 24 órában csapadék: nem volt

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak

- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Jegyzőkönyv kiadva: Budapest, 2026.07.03.

Etelvári Attila
laboratóriumvezető-helyettes

Kovács Luca Bella
laboratóriumvezető