



BGYH BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI
ÉS HÉVIZEI ZRT.



Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Vízminőség-vizsgáló Laboratórium

1114 Budapest, Orlay u. 5-7.

Tel: 06-1-209-36-52

Mobil: 06-20-399-46-20

E-mail: vizlabor@budapestspas.hu

A NAH által NAH-1-1264/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 4170/2026

TERMÉSZETES FÜRDŐVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó neve és címe: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 1033 Budapest, Fő tér 3.	
Mintavétel pontos helye: Stég, Duna-víz, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2024	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel során alkalmazott szabványok: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-16:2017, MSZ EN ISO 5667-3:2018 (visszavont szabvány), MSZ 448-46:1988, MESZ EN ISO 19458:2007, MSZ 448-36:1985	
Mintavétel: 2026.07.29. 06:20	Minta beérkezése: 2026.07.29.
Vizsgálat kezdete: 2026.07.29.	Vizsgálat befejezése: 2026.07.31.
Minta sorszáma: 4170	Mintavételi terv száma:

Helyszíni

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	Hőmérséklet	23,5	°C	MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány)
	pH	8,1		MSZ EN ISO 10523:2012

Bakteriológia

Min	Mért jellemző	Mért érték	Mértékegység	Mérési módszer
	<i>Escherichia coli</i> szám	94	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000 (MUG)
	Enterococcus szám	15	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 7899-1:2000 (MUD)

Helyszíni szemle eredménye:

Darabos szennyeződés: nincs

Makrofiton: nincs

Szín: megfelelő

Átlátszóság: megfelelő

Cianobaktérium kockázat: nincs

Szokatlan változás: nincs

Időjárás: napos

Az elmúlt 24 órában csapadék: volt

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak

- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Jegyzőkönyv kiadva: Budapest, 2026.07.31.

Kovács Luca Bella
laboratóriumvezető